



PFLEGEANLEITUNG FÜR MINERALWERKSTOFFE



1. Weiches Tuch oder weichen Schwamm anfeuchten. Wichtig: keinen Scheuerschwamm verwenden!



2. Milde Scheuermilch oder fettlösenden Allzweckreiniger (z.B. Viss, Vit, Frosch) auf Tuch/Schwamm auftragen.



3. In gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf die zu reinigende Fläche auftragen.



4. Tuch bzw. Schwamm gut mit klarem Wasser ausspülen.



5. Scheuermilch mehrmals mit warmen Wasser abwischen.



6. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken nachwischen.

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig, Kaffee, Tee, Fett- und Ölrückstände, Kalk- und Seifenablagerungen.